

76131 Karlsruhe, Gotthard-Franz-Str. 3
76128 Karlsruhe, Postfach
Datum: 16.06.2006
Telefon: (0721) 608-3894 und
(0721) 608-3891
Telefax: (0721) 608-7796
Auftrags-Nr.: 06 27 79 0320

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis ¹⁾

Prüfzeugnis Nummer: P-57.046

Gegenstand: *RISOMUR[®]-Ölsper-Beschichtung*

Verwendungszweck: Beschichtungsstoff für Auffangräume mit Beton-, Putz- und Estrichflächen gemäß Bauregelliste A Teil 2 lfd. Nr. 2.15

Antragsteller: Richard Sommer GmbH
Lackfabrik
Am Lückenbach 1
35440 Linden

Ausstellungsdatum: 16.06.2006

Geltungsdauer bis: 31.05.2011

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst:

Textseiten: 7

Anlagen: 3

¹⁾ Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-57.046 vom 09.05.2001.

**Bescheinigung über die Ausführung der Beschichtung eines Auffangraumes für Heizöl EL vor
Aufstellen des Behälters einer Lageranlage mit einem Lagervolumen $\leq 100 \text{ m}^3$**

Betreiber: _____

Nachweis: Beschichtungsstoff: _____
Hersteller: _____
Prüfzeugnis-Nr.: _____

Ausführung: Boden Beton
 Estrich
 Wand Beton
 Mauerwerk mit Putz

Prüfergebnis: Datum: _____ Prüfer: _____

- | | |
|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> keine Mängel | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> Mängel | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> Beschichtung schadhaft | |
| <input type="checkbox"/> Schichtdicke der Beschichtung zu gering | |
| <input type="checkbox"/> unzulässige Öffnungen/Rohrdurchführungen | |
| <input type="checkbox"/> Sachverständigenprüfung erforderlich | |

Mängelbeseitigung: _____

Hinweise: Der Betreiber hat den Auffangraum regelmäßig auf Schäden zu kontrollieren und ggf. auftretende Schäden zu beseitigen.

Ort/Datum

Unterschrift Betreiber

Stempel und Unterschrift des Sachkundigen